

学校法人 神戸女学院 学校施設耐震化状況

学校法人 神戸女学院では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2026年4月1日現在の神戸女学院大学及び神戸女学院中学部・高等学部の耐震化の進捗状況については、以下をご覧ください。

	保有面積 (①) m <sup>2</sup>	新耐震基準 で建築 (②) m <sup>2</sup>	旧耐震基準で建築(③)					耐震化率 (②+⑤) / ① %	
			耐震診断実施済 (④ = ⑤ + ⑥)				耐震診断 未実施 (⑦) m <sup>2</sup>		
			耐震診断 実施率 (④ / ③) %	耐震性あり (⑤) m <sup>2</sup>	耐震性なし (⑥) m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
法人全体	54,277	21,677	32,599	32,599	100.0%	32,599	0	0	100.0%
神戸女学院大学	40,397	18,247	22,150	22,150	100.0%	22,150	0	0	100.0%
神戸女学院中学部 高等学部	13,880	3,430	10,450	10,450	100.0%	10,450	0	0	100.0%

※1 旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準(建築基準法施行令)施行以前に建築された建物をいう。

※2 四捨五入により端数整理を行っていることから、合計面積は一致しないことがある。

※3 講堂は大学施設に計上している。

※4 小規模な木造施設(500m<sup>2</sup>未満)については調査対象から除く。